

**ПРАЙС-ЛИСТ от 12.01.2026 г.
на диагностику, ремонт пирометров типа «Термоскоп»**

№	Обозначение вида работ	Цена без НДС, руб.
1.	Подготовительные работы ¹	1 800
2.	Диагностика	3 500
3.	Постгарантийный ремонт одного комплекта пирометра типа «Термоскоп» (стоимость определяется на основании диагностики). Данный ремонт не включает в себя стоимость запасных деталей:	
3.1.	Ремонтные работы первой категории сложности: устраняются мелкие неисправности, заменяются и регулируются несложные узлы.	5 400
3.2.	Ремонтные работы второй категории сложности: заменяются вышедшие из строя отдельные детали, производится регулировка, подстройка без вмешательства в оптическую часть прибора.	9 600
3.3.	Ремонтные работы третьей категории сложности: заменяются или восстанавливаются отдельные узлы, выполняются сложные наладочные и регулировочные работы, юстировка, в том числе работы с оптическими узлами прибора.	14 400

1. В случае, если прибор передается Заказчиком для диагностики/ремонта в загрязненном виде.

- Дополнительно к стоимости ремонтных работ (запасных деталей) без НДС, Покупатель уплачивает НДС по действующей ставке, определенной НК РФ на момент выставления счёта на ремонт средств измерения.

- Стоимость запасных деталей прибавляется к стоимости соответствующих работ.

- Гарантийный срок на произведенные работы и замененные запасные детали 1 (один) год.

- Возможна поставка дополнительного оборудования: блоков питания, цифровых индикаторов, регуляторов и пр.

Утверждаю,
Директор ООО «Инфратест»




А.А. Полепишин

ООО «Инфратест»

620135 • Екатеринбург • улица Таганская, строение 60/2, офис 102
Телефон/факс: +7 343 286 43 59
Интернет: www.infratest.ru • Эл. почта: info@infratest.ru

Infratest company

Taganskaya str. • build. 60/2 off.102 • 620135 • Yekaterinburg
• Russia
Phone/Fax: +7 343 286 43 59
Internet: www.infratest.ru • E-mail: info@infratest.ru